

FAG SmartCheck参数

说明

振动： 加速度传感器
(力敏元件 25 mV/g)
频率范围 0.8 Hz 到
10 kHz 测量范围 +/-
50g

FAG SmartCheck图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/170755da.html>